



Rapport Bodemloket

FR006500190

DAMW, Thiedamaweg 1-3 en De Klimmer 21 en 23

Datum: 04-01-2018



Legenda

Locatie	
Voortgang onderzoek	Gegevens aanwezig, status onbekend
	Saneringsactiviteit
	Voldoende onderzocht/gesaneerd
	Onderzoek uitvoeren
	Historie bekend
Mijnsteengebieden	Mijnsteengebieden Limburg Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

- 1 Algemeen
 - 1.1 Administratieve gegevens
 - 1.2 Statusinformatie
 - 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 - 1.4 Onderzoeksrapporten
 - 1.5 Besluiten
 - 1.6 Saneringsinformatie
 - 1.7 Contactgegevens
- 2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: DAMW, Thiedamaweg 1-3 en De Klimmer 21 en 23
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: FR006500190
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA006500017
Adres: Thiedamawei 1 9104HT DAMWALD
Gegevensbeheerder: Dantumadiel
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.
Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
onverdachte activiteit (000000)	onbekend	00-1

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Verkennd onderzoek NEN 5740	WMR Rinsumageest B.V.	123215/FV	2012-12-05
Verkennd onderzoek NEN 5740	WMR Rinsumageest B.V.	1030028/FV	2010-03-11
Verkennd onderzoek NEN 5740	WMR Rinsumageest B.V.	063251	2006-10-06
Verkennd onderzoek NEN 5740	WMR Rinsumageest B.V.	053153	2005-07-08
Verkennd onderzoek NEN 5740	WMR Rinsumageest B.V.	043280	2004-11-19
Verkennd onderzoek	WMR Rinsumageest	023172	2002-08-01

NEN 5740	B.V.		
Indicatief onderzoek	WMR Rinsumageest B.V.	39112	1999-05-01
Indicatief onderzoek	WMR Rinsumageest B.V.	39029	1999-02-01
Indicatief onderzoek	WMR Rinsumageest B.V.	37161	1997-07-01
Indicatief onderzoek	Fugro B.V.	Q-1097	1992-11-03

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Gemeente Dantumadiel

Bezoekadres:

Hynstebloem 4
9104 BR Damwâld

Telefoon: 14-0511

E-mail: post@dantumadiel.eu

Postadres: Postbus 22, 9104 ZG Damwâld

Website: www.dantumadiel.eu

Of rechtstreeks met onze bodem medewerker

De heer L.Hansma

Romtlike Oardering en Miljeu

E-mail: hansma@dantumadiel.eu

Telefoon: (0511) 42 62 17

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.