

105 D3 1

5.1.2e

Actie		#1066917	
Omschrijving	2025 Reiniging drukriool		
Status	Werk uitgevoerd		
Object type	Minigemaal 1-pomps met communicatie		
Adres	5.1.2e		
	5.1.2e		
	5.1.2e		
Geplande datum	10-3-2025		
Uitgevoerd door	Gemeente Noardeast-Fryslân - 5.1.2e		
Opmerking(en)	2025 Reiniging drukriool		
Registratie afhandeling			
Uitgevoerd op	10-3-2025		
Arbeid en Materiaal			
Kostensoort	Omschrijving	Artikelcodering	Aantal
Arbeid	Schoon gemaakt		2

105 D3 1

5.1.2e

Actie		#1066168
Omschrijving	Periodieke keuring conform NEN 3140 2025	
Status	Werk uitgevoerd	
Object type	Minigemaal 1-pomps met communicatie	
Adres	5.1.2e	
	5.1.2e	
	5.1.2e	
Geplande datum	23-7-2025	
Uitgevoerd door	Bedrijf Sencon - 5.1.2e	
Registratie afhandeling		
Uitgevoerd op	23-7-2025	
Afhandeling opmerking	NEN3140 GOEDGEKEURD	

Actie

#973938

Omschrijving	Pomp vervangen
Status	Werk uitgevoerd
Object type	Minigemaal 1-pomps met communicatie
Adres	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Geplande datum	9-7-2024
Uitgevoerd door	Gemeente Noardeast-Fryslân - 5.1.2e
Opmerking(en)	De pomp is vervangen

Registratie afhandeling

Uitgevoerd op	9-7-2024
Bron van het probleem	Pomp - Pomp
Afhandeling opmerking	De pomp is vervangen

Arbeid en Materiaal

Kostensoort	Omschrijving	Artikelcodering	Aantal
Arbeid	pomp grundfos		2

105 D3 1

5.1.2e

Actie		#269878
Omschrijving	2024 Reiniging alle objecten	
Status	Werk uitgevoerd	
Object type	Minigemaal 1-pomps met communicatie	
Adres	5.1.2e	
	5.1.2e	
	5.1.2e	
Geplande datum	23-2-2024	
Uitgevoerd door	Gemeente Noardeast-Fryslân - 5.1.2e	
Opmerking(en)	Reiniging drukriool 2024 t.b.v. BRL inspectie	
Registratie afhandeling		
Uitgevoerd op	11-3-2024	

105 D3 1

5.1.2e

Actie		#128992	
Omschrijving	Reiniging 2023 ronde 1		
Status	Werk uitgevoerd		
Object type	Minigemaal 1-pomps met communicatie		
Adres	5.1.2e		
	5.1.2e		
	5.1.2e		
Geplande datum	1-2-2023		
Uitgevoerd door	Gemeente Noardeast-Fryslân - 5.1.2e		
Opmerking(en)	Reinigen gemalen Dongeradeel ,Ferweradeel, ronde 1		
Registratie afhandeling			
Uitgevoerd op	9-5-2023		
Arbeid en Materiaal			
Kostensoort	Omschrijving	Artikelcodering	Aantal
Arbeid	Basiskosten		1

105 D3 1

5.1.2e

Actie		#127998
Omschrijving	Periodieke keuring conform NEN 3140 2020	
Status	Werk uitgevoerd	
Object type	Minigemaal 1-pomps met communicatie	
Adres	5.1.2e	
	5.1.2e	
	5.1.2e	
Geplande datum	8-1-2021	
Uitgevoerd door	Bedrijf Sencon - 5.1.2e	
Opmerking(en)	Herstel noodzakelijk	
	Deurtje is niet verbonden met de vereffeningsleiding.	
Registratie afhandeling		
Uitgevoerd op	8-1-2021	

105 D3 1

5.1.2e

Actie		#127997
Omschrijving	Inventarisatie 2020	
Status	Werk uitgevoerd	
Object type	Minigemaal 1-pomps met communicatie	
Adres	5.1.2e	
	5.1.2e	
	5.1.2e	
Geplande datum	8-1-2021	
Uitgevoerd door	Bedrijf Sencon - 5.1.2e	
Registratie afhandeling		
Uitgevoerd op	8-1-2021	

Inspectie

#301200

Omschrijving	BRL inspectie drukriolering 2024
Status	Werk uitgevoerd
Object type	Minigemaal 1-pomps met communicatie
Adres	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Inspectiedatum	12-3-2024
Uitgevoerd door	Bedrijf Sencon - 5.1.2e
Opmerking(en)	Pomp meet: 1.49 Mohm, slijtagedelen zijn redelijk tot slecht(zie inspectie). Advies: Pomp vervangen. Geen aardendraad aan deur bok.

Inspectie condities

Mechanische installatie - Pomp	
Algehele conditie - Leidingwerk	Goed
Elektrische installatie	
Algehele conditie - Buitenopstellingskast	Goed
Algehele conditie - Schakelkast	Goed
Bouwkundig	
Algehele conditie - Put	Goed
Pomp	
Algehele conditie - Pomp	Onvoldoende

Mechanische installatie - Pomp

Algemeen

Inspectie regel	Waarde	Meting	Opmerking	Bijlagen
Koppeling	Goed			
Hijskabel / ketting	Goed			
Geleidestangen	Goed			
Terugslagklep / balkeerlep	Goed			
Afsluiters (hand/pneumatisch/electrisch)	Goed			
Leidingwerk / persleiding / muurdoorvoer	Goed			

Elektrische installatie

Algemeen

Inspectie regel	Waarde	Meting	Opmerking	Bijlagen
Motor-/ magneet beveiligingsschakelaar	Goed			
Niveau apparatuur drukopnemer/vlotter(s)	Goed		Sensor	
Hoofdschakelaar	Goed			
Zekeringen	Goed			
Aardlekschakelaar	Goed	25-003 Type		
Thermische beveiligingsschakelaar	Goed			
Besturingsapparatuur & telemetrie	Goed			
Overige aanzetinrichtingen (FO's, etc.)	N.V.T.			
Aansluitkabels (voeding & signalering)	Goed			

Bouwkundig

Algemeen

Inspectie regel	Waarde	Meting	Opmerking	Bijlagen
Toegangsluik(en) / putdeksel(s)	Goed			
Valrooster(s)	N.V.T.			
Hekwerk	N.V.T.			
Stankfilter	N.V.T.			
Rioolafsluiter 1 (aanvoer)	N.V.T.			
Rioolafsluiter 2 (aanvoer)	N.V.T.			
Vervuiling aanvoerkelder / pompput	Goed			
Beton aanvoerkelder / pompput	Goed		HDPE	
Bereikbaarheid / begroeiing	Goed			
Coating aanvoerkelder / pompput	N.V.T.			

Pomp

Pomp

Inspectie regel	Waarde	Meting	Opmerking	Bijlagen
Pompmotor isolatiewaarde	Redelijk	1.49 (M)ohm	Tot slecht	
Opgenomen stroom	Goed	2.5 (A)		
Waaier/pomphuis (vortex)	N.V.T.			
Waaier/slijtring (kanaal & versnijdend)	Redelijk	0.3 mm	Slijtage schoepen	
Pomphuis/bodemplaat (kanaal & versnijdend)	Redelijk	Geen meting	Slijtage	
Snijmechanisme	Goed	0.15 mm		
Pompklauw	Goed			
Pomphuisflens / rubber	Redelijk		Vervormd	
Lagers	Slecht		Duidelijk hoorbaar, rauw	
Olie / dichtingen	Slecht		Water ipvolie in het huis	
Aansluitkabel(s) pomp	Goed			

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9